




Stadt wahrnehmen - Wie empfindest Du die Straßen, Plätze, Querungen zwischen BI-Sieker und Stieghorst?

+ positiv/angenehm/schön | - negativ/langweilig/gefährlich | Bielefeld zu Fuß, GL, 01.09.2021 | TN: 10

1	Kreuzung Sieker Eastend-Tower, Detmolder Str. stadtauswärts Südseite	+	- 10	Begründung/Verbesserungsvorschläge: Der Fuß- und Radweg an der Detmolder Str. stadtauswärts ist eng und unübersichtlich, kein Platz, chaotische Situation (s. Bild), Fußweg Richtung Greifswalder Str. / Elpke biegt nach 100 m ohne Zielangabe links ab und ist in schlechtem Zustand,
2	Siedlung Greifswalder Str.	+	-	Gute Fuß- und Radwegeverbindungen, zentrale Spielplätze mit Bänken und diversen Spielgeräten, unklare Kunstobjekte, Elpke-Park ist wohltuend zwischen den Hochhäusern, kleine Gärten im Quartier schaffen angenehme Aufenthalte, ungeschützte Querung der Greifswalder Str.
3	Neuer Radweg Höhe Elpke	+	-	Der neu angelegte Radweg (und Fußweg?) ist noch nicht markiert westlich der Straße Elpke (2-Richtungen Rad+Fuß??), östlich der Elpke gibt es keine klare Fortsetzung der Wege, schmaler Fußweg und kein separater Radweg, evtl. die Flensburger Str. als Radfahrstraße ausweisen
4	Fußwege bis Endstation L 4	+	-	Die Fußwege sind meist gut, unklar bleibt die Zuordnung der gepflasterten Wegebänder zum Fuß- oder Radweg, Tunnel unter Stieghorster Str. verbindet mit dem Stadtteilzentrum
5	Stieghorst-Zentrum	+	-	Fast ungenutzte Radabstellanlage nahe der Endhaltestelle, keine Hinweise auf örtliche und historische Besonderheiten, der Zentrumsplatz ist „in die Jahre gekommen“, aber Eiscafé mit flexiblen Sitzmöglichkeiten draußen positiv